

37-00037/15

Dodávateľ ŠTEFAN PACÁK Tepličská cesta 13 Pod Tepličkou 27 052 01 Spišská Nová Ves IČO 14371774 DIČ 1020686282 IČ DPH SK1020686282 Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 961448-592/0200 Všeobecná úverová banka a.s. IBAN: SK07 0200 0000 0009 6144 8592, SWIFT: Dátum vystavenia faktúry 23.08.2013 Dátum dodania dodávky/služby 23.08.2013 Dátum splatnosti 06.09.2013		FAKTÚRA 1300551 Konšt. symbol 308 Špec. symbol 1 Zmluva-objednávka 85/2012 Odberateľ Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Markušovská cesta 1 052 40 Spišská Nová Ves IČO 31753604 DIČ 2020719646 IČ DPH SK2020719646	
---	--	---	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
-------------------	---------	----------	----	-----------	----------------

Fakturuje Vám opravu motorového vozidla

OPEL COMBO, EČV: BA-601 KI

na základe priložených dokladov:

Materiál - výdajka č. 484	20	1.000 EU	101.710000	101.71
Výmena oleja a filtra	20	1.400 nor	16.600000	23.24
Výmena brzd.dosiek	20	0.900 nor	16.600000	14.94
Výmena tyčiek stabilizátora	20	0.600 nor	16.600000	9.96
Rozobrať ťahla stieračov, prečistiť	20	1.300 nor	16.600000	21.58

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	171.43	34.29	205.72
Celkom za doklad		171.43	34.29	205.72

Čiastka k úhrade [EUR] 205.72

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Bečkerová
 telefón: 053/4299182
 e-mail: pacak@pacak.sk
 Prílohy: 2

AUTOSERVIS
 Štefan PACÁK Pod Tepličkou
 Prevádzka: Tepličská cesta 13
 SK 052 01 Spišská Nová Ves
 IČO 14371774 IČ DPH SK1020686282